

# SOFFIT/СОФИТ



GENERAL INFORMATION • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ • ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР • АГУЛЬНАЯ ИНФОРМАЦЫЯ • ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

## EN

- Products should be stored in covered spaces, beyond heating equipment and direct sunlight, at a temperature not higher than 60°C. In terms securing profiles against contamination, deformation and mechanical damage. The products should be stored on shelves or pallets with a length not less than the length of a package. It is not allowed to leave the ends of the package without support and laying more than 10-12 packs of one another.
- The product should be transported in a horizontal position, at a temperature not exceeding 60°C.
- Unpack the product and compare the colours before installation. Minimum shade differences are admissible. After installation, complaints regarding differences in panel colors will not be accepted.
- Machining of the profiles should be performed using conventional woodworking tools for cutting or drilling. Use fine toothed saws; mechanit tools for machining should be used with the same or higher speeds as for woodworking.
- A natural and immanent feature of PVC is the change of dimensions resulting from different temperatures. The profiles may change their length by 0.7 mm at a 1 m section, for each 10°C of temperature difference.
- Mount the product at an ambient temperature between 5°C and 30°C. Before installation, season the profiles on site for 2 to 3 hours so it is possible for each profile to adapt its temperature to the ambient temperature.
- When installing the panels, never tighten the screw to the end (so the head directly touches the panel surface), as this may limit the possibility of expansion/contraction. Maintain a small gap between the panel surface and the bottom plane of the screw head, so it is possible to move the panel horizontally after it is screwed to the battens.
- Clean the panels and strips from time to time using a domestic detergent solution with a temperature not exceeding 40°C. Do not use solvents or similar aggressive and caustic fluids. Wash the surface with clean water after cleaning.
- DRAWINGS DESCRIPTIONS:** 1. Supporting structure installation./ 2. J-channel SV(P)-15 / SV-15,5 installation./ 3. Panels installation. Attention! Preserve expantion gaps in trims./
- 4. Screws are to be placed in the middle of mounting hole./ 5. Panels with and without ventilation should be assemble alternately to maintain adequate ventilation of the roof slope./ 6. The panels in the colors of golden oak, walnut and white can be installed in areas exposed to direct sunlight to 1m in lenght.

## RU

- Профили следует хранить в крытых складских помещениях вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей при температуре не выше 60°C в условиях, обеспечивающих предохранение профилей от загрязнения, деформации и механических повреждений. Пачки должны храниться на стеллажах длиной не менее длины мерных отрезков. Не допускается свисание свободных концов изделий и не более 12 упаковок в стопе.
- Изделия следует транспортировать в горизонтальном положении при температуре не более 60°C.
- Перед монтажом распакуйте все панели и сравните цвет. Допускаются минимальные отличия в оттенках. После монтажа рекламации на разные цвета панелей приниматься не будут.
- Для обработки профилей следует использовать традиционные столярные инструменты для резки или сверления. Следует использовать пилы с мелкими зубцами; механические инструменты для обработки должны использоваться со скоростями не меньше, чем при обработке древесины.
- Натуральной и неотъемлемой характеристикой матреяла ПВХ является изменение размеров под воздействием разности температур. Профили могут изменить свою длину на отрезок 1 м до 0,7 мм на каждые 10°C разности температур.
- Следует монтировать профили при температуре окружающей среды от 5°C до 30°C. Перед монтажом следует хранить профили в месте монтажа в течение 2-3 часов, чтобы профиль мог адаптироваться к температуре окружающей среды.
- При монтаже панелей ни в коем случае не следует вкручивать шуруп до конца, т. е. так, чтобы головка касалась непосредственно поверхности панели – это может ограничивать возможность расширения/сжатия профиля. Соблюдайте небольшой зазор между поверхностью панели и нижней плоскостью головки шурупа так, чтобы можно было перемещать панель в горизонтальной плоскости после прикручивания его к рейкам.
- Панели и планки можно периодически чистить раствором бытового чистящего средства с температурой не выше 40°C. Не используйте образивные чистящие средства, растворители и другие аналогичные агрессивные и едкие жидкости. После очистки промойте поверхность чистой водой.
- ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ:** 1. Установка несущей конструкции./ 2. Установка J-trim SV(P)-15 / SV-15,5 планки./ 3. Установка панелей. Внимание! Необходимо сохранить дилатационные щели в планках./ 4. Шуруп вкручиваем в середине монтажного отверстия./ 5. Панели с вентиляцией и без надо устанавливать попаременно, чтобы сохранить надлежащую вентиляцию крыши./ 6. Панели в цветах золотой дуб, орех и белый могут быть установлены в местах, подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей до 1 м в длину.

## KZ

- Профильдер сақтаған жөн, жабық қойма үй-жайларында аймагынан тыс жылтыу және тікелей күн сөүлесінің температурасы 60°C қамтамасыз ететін жағдайларда сақтандыруды профильдер ластанудан, деформация және механикалық зақымдануы. Бумалар, стеллаждарда, ұзындығы-ұзындық өлшеуіш кесінділерінің, Жол берілмейді свисание бос ұштарын бўйымдарды 12 қантамалар.
- Панельдерді 60°C аспайтын температурада көлденен жаткызылган күй тасымалданған жөн.
- Монтаждау алдында бўйымды ашып және тус турлерін салыстырган жөн. Түстердің ең аз айырмашылығы руқсат етіледі.
- Профильдерді өңдеу үшін кесу және бүргімен тесу үшін дәстүрлі ағаш шеберінің құралдарын пайдаланған жөн. Ұсақ тісті арапарды пайдаланған жөн; өңдеуге арналған механикалық құралдар ағаш өңдеу көзіндегі жылдамдықтан кем пайдаланбауы тиіс.
- ПВХ пластикасының табиги және ажырамас сипаты болып температура айырмашылығы есерінен болатын көлемінің өзгерүү болып табылады. Профилдер өр 10°C температура айырмашылығында өз ұзындығын 1 м 0,7 мм дейін кесіндіде өзгерте алады.
- Әніммен коршаган ортандың температурасы 5°C-ден бастап 30°C-ға дейін болған кезде құрастырган жөн. Монтаждау алдында 2-3 сағат бўрын профильдің коршаган ортандың температурасына бейімделу үшін профильді монтажбен бирге сақтаған жөн.
- Панельдерді монтаждау кезінде бўрандалы шегелерді еш уақытта тубіне дейін бўрауга болмайды, яни шегенің басы тікелей панельдің беткі қабатына жанасуы керек – бул профильдің кеңею/сыйгу мүмкіндігін шектей алады. Панельдің беткі қабаты және бўранда шегенің басы арапалығында сөл саңылау болуын қадағалаңыз, ол панельді төрткілештерге бўраганнан кейін оны көлденен жазықтықта ауыстыруға мүмкіндік беруі үшін қажет.
- Шатырдың тақтайлау құрылымын жарықтандыру. Жарықтандыруға арналған электрлік сымдар орнату уақыттында таратылған болуы тиіс, кейін шамдалдар үшін тесіктөр кесілген болуы тиіс. Орынжайлардан тыс және төмен температураларда пайдалануға арналған жарықтодыши шамдарды қолданыңыз.
- Панельдерді жөн енсіз жұқа тақтайшаларды 40°C аспайтын температурада қайта-қайта тұрмыстық тазарткыш құрал ерітіндісімен тазалауға болады. Еріткіштердің және басқа ұсқас жемір және күйдірігіш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Тазалаганнан кейін беткі қабатты таза сүмен жуыңыз.
- СЫЗБАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ:** 1. Көтергіш құрылымын орнату./ 2. J-trim SV(P)-15 / SV-15,5 тақтайшасын орнату./ 3. Панельдерді орнату. Назар аударыңыз! Тақтайшалардағы дилатациялық тесіктің ортасына бұрайыңыз./ 5. Шатырдың тиісті желдетуін сақтау үшін желдетуі бар және жоқ тақтайшаларды көзектесіп салу керек./ 6. Алтын емен, жаңғақ түсті және ақ панельдер 1 м ұзындығымен тікелей күн сөүлелерінің есеріне ұшырайтын жерлерде орнатылу мүмкін.

**BY**


- Профілі варта захоўваць у крытых складавых памяшканнях па-за зонай дзеяння апальных прыпадаў і простых сонечных праменяў пры тэмпературе не вышэй 60°C ва ўмовах, што забяспечваюць засцярогу профілю ад забруджання, дэформацыі і механічных пашкоджанняў. Пачкі павінны захоўвацца на стэлажах даўжынёй не менш за даўжыню мерных адрэзкаў. Не дапушчаецца звісанне вольных канцоў вырабаў і не больш за 12 пакаванняў.
- Вырабы варта транспартаваць у гарызантальным становішчы пры тэмпературе не больш за 60°C.
- Перад мантажам трэба распакаваць выраб і параванаць расфарбоўку. Дапускаюцца мінімальная адрозненне ў адценнях.
- Дзяля апрацоўкі профілю варта выкарыстоўваць традыцыйныя сталярныя інструменты для рэзкі або свідравання. Варта выкарыстоўваць пілы з дробнымі зубцамі; механічныя інструменты для апрацоўкі павінны выкарыстоўвацца з хуткасцямі не меней, чым пры апрацоўцы драўніны.
- Натуральны і неад'емнай характарыстыкай ПВХ пластику з'яўляецца змяненне памераў пад уздзеяннем рознасці тэмператур. Профілі могуць змяніць сваю даўжыню на адразку 1 м да 0,7 мм на кожныя 10°C рознасці тэмператур.
- Варта маніруваць профілі пры тэмпературы навакольнага асяроддзя ад 5°C да 30°C. Перад мантажам варта захоўваць профілі на месцы мантажу на працягу 2-3 гадзін, каб профілі мог адаптавацца да тэмпературы навакольнага асяроддзя.
- При мантажы панэляў ні ў якім выпадку не варта ўкручваць шрубы да канца, г.зн. так, каб галоўка дакранала паспэцна паверхні панэля – гэта можа абмяжоўваць магчымасць пашырэння/сціску профілю. Выконвайце невялікі зазор паміж паверхняй панэля і ніжнай плоскасцю галоўкі шруба так, каб можна было перамяшчаць панель у гарызантальнай плоскасці пасля прыкручвання яго да рэек.
- Панэлі і планкі можна перыядычна чысціць растворам бытавога мынага сродку з тэмпературай не больш за 40°C. Не выкарыстоўвайце абразіўныя чысцячыя сродкі, растворальнякі і іншыя аналагічныя агрэсіўныя і едкія адкладкі. Пасля ачысткі прамыйце паверхню чыстай водой.
- **АПІСАННЕ ЧАРЦЯЖЭЙ:** 1. Ўстаноўка апорнай канструкцыі./ 2. Ўстаноўка J-trim SV(P)-15 / SV-15,5 планкі./ 3. Ўстаноўка панэляў. Увага! Неабходна захаваць дыплатацыйную шчыліну ў планках./ 4. Шрубы укручаем у сярэдзіне мантажнай адтуліны./ 5. Панэлі з вентыляцыйнай і без трэба ўсталёўваць папераменна, каб захаваць належную вентыляцию даху./ 6. Панэлі ў кольерах залаты дуб, арэх і белы могуць быць усталяваны ў месцах, якія падвяргаюцца ўздзеянню прамых сонечных променяў да 1 м у даўжыню.

**UA**


- Профілі слід зберігати в крітих складських приміщеннях поза зоною дії опалювальних приладів і прямих сонечных променів пры тэмпературі не вышэй 60°C в умовах, што забяспечуюць оберігання профілю від забруднення, деформації і механічных ушкоджанняў. Пачкі повінні зберігатися на стелажах завдовжки не меншэ дзвини мірных відрізків. Не допускаецца звісання вільных кінців виробів і не більшэ 12 упаковак.
- Виробы транспортуються в горизонтальному положенні, пры тэмпературі, яка не перевищуе 60°C.
- Перед монтажам розпакуйте ѿсі панелі і порівняйте колір. Рекламації відносно розбіжностей у кольорах на різі елементы після монтажу прийматися не будуть.
- Для обробкі профілів слід використовувати конвенціональні столарні інструменты для рэзкі або свідравання. Слід використовувати пілы з дробними зубцамі; механічні інструменты для обробкі повінні використовуватися з такими ж або більшими швидкостямі як і під час обробкі деревини.
- Натуральнаю і неплівдою ознакою матэрыялу PVC ёсць змена разміроў під впливом різниці тэмператур. Профілі могуць змяніць сваю дзвину на відрізу 1 м на 0,7 мм на кожны 10°C різниці тэмператур.
- Необхідно монтувати профілі в тэмпературі оточення між 5°C та 30°C . Перед монтажем слід сезонувати профілі протягом 2-3 годін в місці встановлення так, щоб у профіля була можливість вирівнювання тэмператури до тэмператури оточення.
- Під час монтування панелі ніколи не вкручуйте шурп до кінця, тобто так, щоб головка безпосередньо торкалася паверхні панелі – це може обмежувати можливість експансії/ судороги профілю. Дотримуйтесь невелікого проміжку між поверхнею панелі і нижньою площиной головки шурпула, так, щоб можна було рухати панеллю по горизонталі після прикручування її до балок.
- Панелі і планкі можна чистити час від часу розчином домашнага миючага засобу, тэмпература якога не перевищуе 40°C. Не застосовувати розчиннікі і схожих агресіўных і ўдкіх рідин. Післе миття поверхню слід промити чистою водою.
- **ОПИСИ НА КРЕСЛЕННЯХ:** 1. Монтаж несучої конструкцыі./ 2. Монтаж плінтуса SV(P)-15 / SV-15,5./ 3. Монтаж панелі. Увага! Потрібно зберегти дистанційні проміжки в рейках./ 4. Гвінты прикручусмо посередині монтажнага отвору./ 5. Панелі з вентыляцією монтусмо поперемінно щоб зберегти відповідну вентыляцыю покрівельної зоны./ 6. Панелі в кольорах золоты дуб, горіх і білі можна монтувати в місцях під дію безпосередніх сонечных променів до 1 м дзвини.

**FINISHING PANELS AND MOULDINGS • ПАНЕЛИ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ • ПАНЕЛЬДЕР ЖӨНЕ ӘРЛЕУ ЕҢСІЗ ЖҰҚА ТАҚТАЙШАЛАРЫ • ПАНЭЛЬ И АДДЗЕЛАЧНЫЯ ПЛАНКИ • ПАНЕЛІ I ПЛІНТУС**


VSV-07




VSV-08




SV-15 / SVP-15



SV-18 / SVP-18




SV-15,5




available only in Eastern Europe  
доступен только в Восточной Европе  
тек Шығыс Еуропадагы  
доступна толькі ва Усходній Еўропе  
доступна лише в Східній Європі

INSTALLATION STAGES • ЭТАПЫ МОНТАЖА • МОНТАЖДАУ КЕЗЕНДЕРІ • ЭТАП МАНТАЖУ • ЕТАПИ МОНТАЖУ


1




2




3




4



5



6



[profile.vox.pl](http://profile.vox.pl)

Profile VOX sp. z o.o. sp. k.  
ul. Gdynska 143  
62-004 Czerwonak  
Poland

